

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ

Veracruz

HURACAN KARL



SCT



Subgerencia de Protección / Jefatura de seguridad



- Latitud: 19° 12' 30" Norte y
Longitud: 96° 07' 59" Oeste,
- Superficie 569.56 hectáreas,
- 20 mil trabajadores



SCT



- **Mas Frecuentes**
- **Mayor Intensidad**



SCT





SCT



29 Septiembre de 1955 - Huracán JANET



SCT



17 de septiembre del 2010 - Huracán KARL



SCT



17 de septiembre del 2010 - Huracán KARL

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

SEMAR
SECRETARÍA
DE MARINA

SEDENA
SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL



**PROTECCIÓN CIVIL
VERACRUZ**

The block contains the coat of arms of the state of Veracruz, which depicts a castle on an island in the water, topped with a cross. Below it are two circular icons: a red heart with a white cross and a blue triangle. At the bottom is a red banner with the text "PROTECCIÓN CIVIL VERACRUZ" in white.

14 de septiembre se forma la tormenta tropical KARL, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, y Autoridades Portuarias.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SCT

VERACRUZ
PUERTOS DE MÉXICO

El 16 de septiembre la Tormenta Tropical KARL emerge al golfo de México, y en pocas horas alcanza la categoría de Huracán



SCT





Internacional de Contratadores Asociados de Veracruz



TERMINAL MARÍTIMA DE VERACRUZ



SSAMéxico.
Grupo Carre



GOLMEX



CPV
Cooperación Portuaria
de Veracruz S. de CV.



SEMAVE



SEPSA



RIOSA



Vopak



GRUPO
CICE



GRUPO
INDUSTRIAL
ASTRO



CEMENTOS
APASCO



Reunión con los jefes de seguridad y oficiales de protección



SCT



- **Asegurar o retirar todo aquello que pueda salir proyectado,**
- **Buques atracados refuerzan amarras,**
- **Suspenden las operaciones 8 hrs. antes del impacto**



SCT



- Brigadistas,
- Personal de Vigilancia,
- Oficiales de Protección,
- Autoridades Portuarias.





- Antenas
- Mallas perimetrales
- Techos



SCT



09/17/2010

Ningún daño en muelles y buques



SCT



09/17/2010

09/17/2010



**Se reanudan operaciones 8 horas después del impacto en un 80%,
24 horas después del impacto nos encontrábamos trabajando al 100%.**



SCT





SCT



Se reciben noticias de gente atrapada en sus viviendas, niveles de agua superiores a los 2 metros, así como falta de suministros



SCT



Poblaciones cercanas a la Ciudad que fueron desbastadas por KARKL



SCT



Poblaciones cercanas a la Ciudad que fueron desbastadas por KARKL



SCT



Apoyo de limpieza en la Ciudad



400 toneladas de Suministros



SCT





SCT



Cumpliendo con las Leyes y Reglamentos del Sistema Nacional de Protección Civil





SCT



iGracias!